

## بررسی آلودگی میکروبی و تعیین میزان pH و کلرنسنجی آب استخراج‌های شنا

### در شهر همدان

دکتر رسول یوسفی مشعوف<sup>\*</sup>، محمد رضا سمرقندی<sup>\*\*</sup>، علیرضا رجبی نژاد<sup>\*\*\*</sup>، مریم احمدی<sup>\*\*\*\*</sup>  
فائزه نظریه<sup>\*\*\*\*\*</sup>

#### چکیده:

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از عفونتهای موضعی قارچی و باکتریال میتواند از طریق آب استخراج‌های آلوده به انسان منتقل شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین درصد آلودگی میکروبی (باکتریایی و قارچی) و همچنین تعیین میزان pH و کلرنسنجی آب کلیه استخراج‌های شنای شهر همدان می‌باشد.

این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی - مقطوعی بوده که درصد آلودگی میکروبی و میزان pH و کلر آب ۶ استخراج (شامل ۴ استخراج سرپوشیده و ۲ استخراج سرباز) در فصل تابستان ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفت. مجموعاً ۴۸ بار عمل نمونه گیری بصورت تصادفی انجام گرفت. نمونه های آب از دو منطقه عمیق و کم عمق برداشت شده و در ظروف در پیچ دار مخصوص تعیین شدت آلودگی ریخته شد و یک نمونه نیز جهت تعیین میزان pH و کلر آب برداشته می‌شد. آلودگی باکتریال از نظر میزان توتال کلیفرم ها و فیکال کلیفرم ها مورد بررسی قرار گرفت، جهت تعیین نوع باکتریهای پاتوزن از محیط های کشت EMB agar و Blood agar و برای قارچها نیز از Mycosil agar استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه ثبت شده و با استفاده از نرم افزار EPI6 مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج بررسی آلودگی میکروبی آب استخراج‌ها نشان داد که اکثر استخراج‌های مورد مطالعه از نظر وجود باکتری های فرست طلب و پاتوزن آلوده بوده، اما از نظر وجود قارچهای پاتوزن آلودگی مشاهده نشد. از ۴۸ مورد نمونه گیری انجام شده در ۰۴ مورد (۸/۳٪) آلودگی باکتریال وجود داشت و در مجموع استخراج‌های سرپوشیده آلودگی بیشتری نشان دادند. از شش استخراج مورد مطالعه، استخراج شهدابا ۹ مورد باکتری بیشترین استخراج الوند با ۴ مورد کمترین آلودگی از نظر نوع باکتری داشتند. در مجموع استخراج کوترا از نظر توتال کلیفرم با ۱۰۹/۵ MPN/100 ml بیشترین و استخراج بسیج با ۲۰/۶ MPN/100 ml کمترین آلودگی را داشتند. از نظر میزان pH و کلر آب، تمام استخراج‌ها دارای pH منطبق با استاندارد بین ۶ تا ۸ بودند، ولی میزان کلر بین ۶/۴ - ۰/۳ ppm بود.

با توجه به آلودگی باکتریایی آب بسیاری از استخراج‌های مورد مطالعه از نظر وجود توتال کلیفرم و برخی باکتریهای پاتوزن، پیشنهاد میگردد که آب ورودی به استخراجها و همچنین بررسی و سنجش میزان کلر هر یک از استخراجها بطور هفتگی و مستمر از سوی مسئولین ذیربیط کنترل شده و استفاده از دستگاه Circulation در تمامی استخراج‌ها توصیه میگردد.

کلید واژه ها: آلودگی میکروبی / استخراج شنا / کلرنسنجی

۱. National IB. Working to Control Cryptosporidiosis and Giardiasis in Drinking Water. 2000; 18: 1-18.

۲. USA. Annual Meeting. December 30-31, 2000, California.

۳. Marzouk R, Watt AWG. Cholera and Other Waterborne Diseases: A Review of Trends in Africa, Asia, and Latin America. *Environ Health Perspect*. 1997; 105: 103-110.

۴. Jaffali M. Composition of irrigation waters in Iran. *Environ Monit Assess*. 1999; 55: 247-253.

\* دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

\*\* عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

\*\*\* دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

## مقدمه :

بکارگیری صحیح و اصولی ضد عفونی کننده های آب استخراها بطور مستمر و همچنین استفاده از دستگاه سرکولاسیون Circulation میتواند از شدت الودگی میکروبی آنها بکاهد. دستگاه Circulation معمولاً "برای به چرخش درآوردن آب استخراها و عبور آن از فیلترهای مخصوص بکار میرود که اخیراً در برخی از استخراها مورد استفاده قرار گرفته است. نشانه های وجود الودگی میکروبی در استخراهای شنا وجود توتال و فیکال کلیفرمها (کلیفرم مدفوعی) بیش از حد استاندارد میباشد که میزان ۵۰۰ /MPN/100 ml ایده آل برای توتال کلیفرم در حدود ۱۰۰ /MPN/100 ml و برای فیکال کلیفرم ۱۰ /MPN/100 ml آب استخر می باشد و میزان استاندارد کلر آزاد در آب استخراها در حدود ۰/۸ ppm میباشد (۴-۶).

هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان آلودگی میکروبی (باکتریایی و قارچی) و همچنین تعیین میزان pH و کلرسنجی آب کلیه استخراهای شنا شهر همدان اعم از سر پوشیده یا سرباز میباشد تا با روشن شدن وضعیت آلودگی از نظر وجود باکتریها یا قارچهای پاتوژن و ارائه گزارش به مسئولین بهداشتی شهر آنان را در رسیدن به پاکسازی استخراها در حد استانداردهای جهانی یاری نماییم.

### مواد و روش کار :

این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی - مقطعی بوده که میزان آلودگی میکروبی و میزان pH و کلر آب کلیه استخراهای فعلی موجود در شهر ( شامل ۴ استخر سربازی و ۲ استخر سرپاز ) در فصل تابستان ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفت. استخراهای سربازی میباشد عبارت بودند از استخر شنای لاله، کوثر، الوند، شهدا و استخراهای سرباز نیز عبارت بودند از استخر شنای هتل بوعلی و بسیج . نمونه گیری بصورت تصادفی و هفتاه ای

مطالعات انجام شده در اقصی نقاط جهان نشان میدهد که بسیاری از بیماریهای غیرمسری و مسری باکتریال و قارچی می توانند از طریق آب استخراهای شنا و سواحلی که عملکرد نامناسبی داشته و یا در اماکن نامناسب قرار دارند، به انسان منتقل شوند. از جمله این بیماریها میتوان از عفونت اسهال خونی ، تب تیفوئید، کوتزکتیویت، لپتوسپیروز ، هپاتیت ، اوئیت ، واژینیت، عفونتهاای پوستی و عفونتهاای دستگاه تنفسی مانند سینوزیت و فارنزیت نام برد (۱-۶). این عفونتها میتوانند از طرق مستقیم یا غیر مستقیم و یا از شناگری به شناگر دیگر منتقل شود، مخصوصاً "اگر آب استخر فاقد ماده گندزا مژدرا مژدرا مژدرا باشد.

از سال ۱۹۸۶ لغایت ۱۹۸۸ میلادی تعداد ۲۶ مورد شیوع و تعداد ۱۳۶۳ مورد بروز بیماریهای مختلف به دلیل استفاده تفریحی از آب استخراهای شنا در ایالات متحده امریکا به مرکز کنترل بیماریها(CDC) گزارش شده است(۱۵). در بررسیهای دیگر جداسازی باکتریهای پاتوژن از قبیل استافیلوکوک اورئوس و پسودوموناس ائرورینوزا از استخراهایی که بنحو مطلوب گندردائی نشده بوده اند، گزارش شده است(۶،۸). همچنین سویه هایی از نگلریا فولیری بیماریزا که عامل عفونت اولیه مننگوآنسفالیت آمیبی میباشد را از استخراهای شنا غیربهداشتی ایزوله نموده اند(۷). شیوع گرانولوما یا زخم آرنج ناشی از مایکوباکتریوم بالتنی از استخراهای شنا در سوئد و ایالات متحده امریکا گزارش شده است (۹). برخی از ارگانیسم ها مانند مایکوباکتریوم مارینوم که معمولاً " منجر به عفونت پوستی میشود به میزان ۱/۵ میلیگرم در لیتر کلر آزاد مقاوم بوده اند(۹،۱۰). پژوهشها دیگر تب ملتحمه حلق ناشی از آدنو ویروسها را به استفاده مکرر از استخراهای شنا آلوود نسبت می دهد (۱۱).

برای تعیین میزان توتال کلیفرمهای احتمالی موجود در آب نمونه های مربوطه ابتدا به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت بر روی محیط کشت (L.B) Lactose broth و سپس بر روی Brilliant Green Bile broth (B.G.B) محیط کشت (E.C) Escherichia Coli (E.C) کشت داده شد. برای تعیین فیکال کلیفرم نیز نمونه ها بر کشت داده شد. برای تعیین فیکال کلیفرم نیز نمونه ها بر روی محیط (M.P.N) M.P.N (۴۶) تعیین گردید. اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه مخصوص ثبت شده و با استفاده از نرم افزار EPI6 مورد آنالیز و ارزیابی قرار گرفت.

#### نتایج :

نتایج بررسی آلدگی میکروبی آب استخراها نشان داد که اکثر استخراهای مورد مطالعه از نظر وجود باکتری های فرucht طلب و پاتوژن آلدگی مشاهده نشد. از ۴۸ مورد نمونه قارچهای پاتوژن آلدگی مشاهده نشد. از ۴۰ مورد نمونه گیری انجام شده ۳۰ مورد (۷۵٪) آلدگی باکتریال وجود داشت که مهمترین باکتریهای جدا شده از کلیه استخراها عبارت بودند از : میکروکوکوس ۱۱ مورد (۲۲٪)، پسودوموناس آئروژنیوزا ۸ مورد (۲۰٪)، استافیلوکوک اپیدرمیدیس ۶ مورد (۱۵٪)، اشریشیا کلی ۴ مورد (۱۰٪)، باسیلوس سرئوس ۴ مورد (۱۰٪)، کورینه باکتریوم دیفترونیک ۳ مورد (۷٪)، کلیسیلا ۲ مورد (۵٪)، آکالیثنر و استرپتوکوک هرکدام ۱ مورد (۲٪) بود. میزان باکتریهای جدا شده از هر یک از استخراهای مورد مطالعه در جدول ۱ نشان داده شده است. استخر شهدا با ۹ مورد باکتری بیشترین و استخر الوند با ۴ مورد کمترین آلدگی از نظر نوع باکتری داشتند. استخر بسیج با ۸ مورد، استخر لاله و هتل بوعلی هرکدام با ۶ مورد و استخر کوثر با ۵ مورد در درجات بعدی قرار داشتند.

دوبار در عصرها (در پایان شیفت روزانه) انجام گردید. مجموعاً ۴۸ بار عمل نمونه گیری (از هر استخر ۸ نمونه) بصورت تصادفی انجام گرفت. نمونه ها از سطح آب و همچنین از دو منطقه عمیق و کم عمق برداشته شد و در ظروف در پیچ دار مخصوص تعیین شدت آلدگی ریخته شد. کلیه ظروف مورد استفاده از قبل استریل شده و محتوای مقدار معینی ماده قلیایی (تیوسولفات سدیم) بودند که برای خنثی سازی کلر آب استخراها در نظر گرفته شده بود تا کلر موجود نتواند موجب مرگ باکتریها در هنگام حمل و نقل گردد. یک نمونه نیز جهت تعیین میزان pH و کلرسنجی آب برداشت می شد. آلدگی باکتریال از نظر میزان توتال کلیفرمهای فیکال کلیفرمها مورد بررسی قرار گرفت، برای تعیین شدت آلدگی باکتریال از نظر بررسی کلیفرمها و همچنین تعیین میزان pH و کلر آب کلیه استخراهای شنا، نمونه ها در یخدانهای مخصوص مستقیماً به آزمایشگاه میکروب شناسی آب و فاضلاب دانشکده بهداشت و برای تعیین نوع باکتری یا قارچ پاتوژن به آزمایشگاههای باکتریشناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ارسال میگردید. جهت تعیین نوع باکتریهای پاتوژن از محیطهای کشت agar Blood agar و Mycosil agar و برای قارچها نیز از EMB agar استفاده گردید. نمونه ها با دور آرام سانتریفوژ شده و از رسوب بدست آمده یک فروتی تهیه نموده و رنگ آمیزی گرم نموده و همچنین بر روی محیط های ذکر شده کشت داده می شدند. برای تشخیص افتراقی باکتریها از تستهای کاتالاز، اکسیداز، اوره آز، سیمون سیترات، تخمیر قند مانیتول، کشت بر روی SIM و TSI مطابق با دستورالعمل ذکر شده در رفرانس (۱۲) استفاده گردید.

### بحث :

نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که در

مجموع از نظر میانگین شدت آلودگی به توتال و فیکال کلیفرم، استخرهای سرپوشیده در مقایسه با استخرهای سرباز از آلودگی بیشتری برخوردار بودند. در این مطالعه مشخص شد که در بین ۶ استخر فعال شهر همدان در فصل تابستان، استخر کوثر از نظر توتال کلیفرم و استخر هتل بوعلی از نظر فیکال کلیفرم بیشترین آلودگی را دارا بودند، در حالیکه استخر بسیج از این دو نظر، کمترین آلودگی را در برداشت. از نکات قابل ذکر دیگر، مقایسه میزان شدت آلودگی با سطح کلر باقیمانده آب بود که در

استخرهای سرپوشیده، میانگین فصلی کلر در استخر کوثر از تمام استخرهای سرپوشیده کمتر بود در حالیکه میزان میانگین توتال و فیکال کلیفرم آن از سایر استخرها بیشتر بود، ولی در استخرهای سرباز(استخر بسیج) با وجود پائین بودن میزان کلر باقیمانده آب، توتال و فیکال کلیفرم پائینی داشت که احتمالاً "میتواند بعلت تعویض مداوم آب

یا استفاده از آب آهک برای گندزدایی این استخرها باشد.

در این مطالعه همچنین بیشترین باکتری پاتوژن جدا شده از آب اکثر استخرها (اعم از سرپوشیده یا سرباز)، عبارت بود از پسودوموناس آئروژینوزا. این باکتری گرم منفی و متحرک از عوامل مهم ایجاد کننده عفونتهای زخم و مخاطرات بدن میباشد و مکرراً "از گوش خارجی شناگران مبتلا به اوتيت میانی ایزوله شده است(۶،۸). این باکتری نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیکهای روتین مقاوم بوده و درمان آن چند دارویی بوده و هزینه درمانی بالایی را به بیمار تحمل می نماید. بیشترین باکتری فرصت طلب جدادشده نیز میکروکوکوس بود که نقش این باکتری در ایجاد عفونتهای انسانی بدرستی مشخص نشده است.

جدول ۱ : میزان جداسازی باکتری های پاتوژن و فرصت

طلب از آب استخرهای مورد مطالعه (%)

نوع باکتری	استخر	الوند	شهدا	کوثر	لاله	هتل بوعلی	بسیج
میکروکوکوس		۷/۲۳	۴/۹	۴/۹	۴/۹	۰	۴/۹
پسودوموناس		.	.	۲/۴	۴/۹	۷/۱۳	۴/۹
آئروژینوزا		.	.	.	۲/۴	۲/۴	۲/۴
استافیلوکوک		.	.	.	۴/۹	۲/۴	۲/۴
اپیدرمیدیس		.	.	.	۲/۴	۲/۴	۴/۹
اشریشیا کلی		.	.	.	۰	۰	۰
باسیلوس سرئوس		.	.	.	۰	۰	۰
کورینه باکتریوم		.	.	.	۰	۰	۰
دیفتروئید		.	.	.	۰	۰	۰
کلیسیلا		.	.	.	۰	۰	۰
آلکالینز		.	.	.	۰	۰	۰
استرپتوکوکوس		.	.	.	۰	۰	۰
جمع		۱۴/۶	۱۴/۶	۱۲/۲	۲۱/۸	۱۴/۶	۱۹/۵

در مجموع استخر کوثر از نظر توتال کلیفرم

با  $10^{۹} / ۵ / \text{MPN} / 100 \text{ ml}$  بیشترین و استخر بسیج با

$20 / ۶ / \text{MPN} / 100 \text{ ml}$  کمترین آلودگی را داشتند.

استخرهای سرپوشیده در مقایسه با استخرهای سرباز

بطور نسبی آلودگی بیشتری نشان دادند. از نظر میزان

pH و کلر آب، تمام استخرها دارای pH منطبق با

استاندارد بین ۶ تا ۸ بودند ولی میزان کلر بین ۰/۴۶ تا

۰/۳ ppm بود. میزان توتال و فیکال کلیفرم، pH و کلر

آب هر یک از استخرهای مورد مطالعه بطور جداگانه در

جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲ : میانگین فصلی کلر باقیمانده، pH، توتال و فیکال

کلیفرم آب استخرهای مورد مطالعه

بارامتر	استخر	الوند	شهدا	کوثر	لاله	هتل بوعلی	بسیج
میانگین کلر (ppm)		۰/۴۲	۰/۳۲	۰/۰۶	۰/۱۳	۰/۰۳	۰/۰۳
میانگین pH		۷/۳۶	۷	۷/۳۳	۷/۲۲	۷/۵۴	۷/۲
میانگین توتال کلیفرم (MPN/100 ml)		۴۳۳/۱۵	۷۶/۸	۱۰۷۹/۰	۶۴۰	۸۱۶/۱۶	۲۰/۱۶
میانگین فیکال کلیفرم (MPN/100 ml)		۴۲۳/۱	۱/۶	۶۰۵	۵۸۸	۶۷۷/۱۶	۶/۱۸

ماههای گرم سال غالب استخرها بیش از ظرفیت خود، مراجعه کننده می‌پذیرند بنحوی که در برخی مواقع فضای کافی برای شنا یافت نمی‌شود، لذا در صورتی که به گونه‌ای اصولی و صحیح در راه اندازی استخر، کاربرد مواد شیمیائی گندزا و نکات بهداشتی، اقدام مقتضی معمول نگردد، هر آینه ممکن است استخرهای شنا به محلی مناسب برای انتشار عوامل بیماریزا مبدل گردد. با توجه به آلودگی باکتریایی آب بسیاری از استخرهای مورد مطالعه در این تحقیق از نظر وجود توتال کلیفرم و برخی باکتریهای پاتوژن، پیشنهاد می‌گردد که آب ورودی به استخرها و همچنین بررسی و سنجش میزان کلر هر یک از استخرها بطور هفتگی و مستمر از سوی مسئولین ذیرباقط کنترل شده و استفاده از دستگاه Circulation تمامی استخرها توصیه می‌گردد.

در یک مطالعه مشابه که بروی ۳۴ استخر شنا در تهران صورت گرفت (۶) بیشترین باکتری پاتوژن جدا شده از آب استخرهای مورد مطالعه عبارت بودند از پسودوموناس آفروژینوزا با فراوانی ۷۶/۵٪ و استافیلوکوک اورئوس با فراوانی ۲۰/۶٪ که در زمان تراکم استخر از شناگران، بیشترین شدت آلودگی وجود داشته است. در این مطالعه در زمانی که غلظت کلر باقیمانده موجود در آب استخر بین صفر تا ۰/۰۵ ppm بوده است، آلودگی فیکال کلیفرم (با غلظت ۱۱۰۰ / MPN/100 ml) در ۲۱٪ از نمونه‌ها مشاهده شده است.

پی بردن به موازین بهداشتی از جمله کیفیت شیمیائی و باکتریایی، مهندسی عملیات راه اندازی و مسائل نگهداری استخرهای شنا و رعایت آنها میتواند در کاهش آلودگی شیمیائی و میکروبی مؤثر باشد. با توجه به اینکه در

#### منابع :

- American public health association, American water works association, Water pollution control federation. *Standard methods for the examination of water and waste water*. 14th ed. APHA, AWWA-WPCF, 1975
- Fauci F, Braunwald E, Isselbacher KJ. *Harrison's principles of internal medicine*. 17th ed. Vol 2. New York: Mc Graw-Hill , 2001.
- Kamihaba T. Tinea outbreak in swimming pools. *Jpn Public Health* 1997; 111(4): 249-53.
- سیفی تهمینه، اصول کنترل بهسازی و آبهای تفریحی. پایان نامه دوره کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، ۱۳۷۸.
- سازمان برنامه و بودجه کشور. مقررات فنی و معیارهای طراحی ورزشگاهها. تهران : انتشارات سازمان برنامه بودجه، ۱۳۷۰.
- سازمان برنامه و بودجه کشور. جیدری بروین. بررسی میکروبی و شیمیائی آب استخرهای شنا در تهران. مجله بهداشت ایران. سال دوازدهم ، شماره ۴، ع ایماندل کرامت، بدیان کناریک، جیدری بروین. ۱۳۶۲: ۴۲-۲۲.
- Kadlec Vit, Cerva L, Skvarova, J. Virulent Naegleria fowleri in and indoor swimming pools. *Science* 1998; 201: 1025.
- Hoadly AW, Knight DE. External otitis among swimmers and nonswimmers. *Arch Environ Health* 1975; 30 : 445-448.
- Ehlers VM, Steel EW. *Municipal and rural sanitation*. 6th ed. New York: Mc-Graw Hill, 1995: 410-437.
- Aust NZJ. Faecal pollution of ocean swimming pools and stormwater outlets in eastern Sydney. *Public Health* 1997; 29(6): 567-79.
- Papapetropoulos P, Vantarakis A. Detection of adenovirus outbreak at a municipal swimming pool nested PCR. *Amplif J Infec* 1998; 36(1): 101-3.
- Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn-Jr WC. *Color atlas and text book of diagnostic microbiology*. 5th ed. Philadelphia: Lippincott , 1997.